

令和3年8月12日からの大雨による被害等の状況について（第4報）

令和3年8月18日
9時00分 現在
京都府災害警戒本部
075-414-4475

1 人的被害・建物被害

| | |
|------|---|
| 人的被害 | なし |
| 建物被害 | <p>住家 <u>40</u> 棟 京都市 計 <u>37</u> 棟 一部損壊 <u>2</u> 棟、床上浸水 <u>15</u> 棟、床下浸水 <u>20</u> 棟 宇治市 2 棟 床下浸水 2 棟 城陽市 <u>1</u> 棟 床下浸水 1 棟</p> <p>非住家 <u>15</u> 棟 京都市 計 <u>13</u> 棟 一部損壊 <u>1</u> 棟、床上浸水 <u>8</u> 棟、床下浸水 <u>4</u> 棟 京丹後市 2 棟 床下浸水 2 棟</p> |

2 孤立集落

なし

3 雨風状況（18日09:00現在）

(1) 時間雨量 20mm 以上を超えた観測所（上位3か所）

| 観測所 | 時間雨量 | 降雨時間 |
|------------|------|-----------------------------------|
| 桂(国) (西京区) | 62mm | 2021/08/14 08:00~2021/08/14 09:00 |
| 正法寺 (西京区) | 57mm | 2021/08/14 08:00~2021/08/14 09:00 |
| 宇治 | 46mm | 2021/08/13 17:00~2021/08/13 18:00 |

(2) 累加雨量 40mm 以上を超えた観測所（上位3か所）

| 観測所 | 累加雨量 | 降雨時間 |
|------------|---------------|---|
| 正法寺 (西京区) | <u>334</u> mm | 2021/08/13 02:00~2021/08/15 <u>09</u> :00 |
| 長岡京(気) | <u>327</u> mm | 2021/08/12 23:00~2021/08/15 <u>10</u> :00 |
| 桂(国) (西京区) | <u>298</u> mm | 2021/08/13 01:00~2021/08/15 <u>10</u> :00 |

(3) 記録的短時間大雨情報

なし

4 水位状況等

(1) ダム

・日吉ダム：洪水調整を実施

1回目 14日9時40分 開始 14日11時50分 終了

2回目 14日13時00分 開始 15日17時10分 終了

3回目 18日8時50分 開始

・大野ダム、天ヶ瀬ダム、高山ダム：洪水操作なし

(2) 府管理河川の水位状況

氾濫危険水位を超過した観測所（5箇所）

京 都：山科川

中丹西：牧川

丹 後：福田川、川上谷川、竹野川

避難判断水位を超過した観測所（12箇所）

京 都：山科川、天神川

乙 訓：小畑川、小泉川

山城北：田原川

中丹東：犀川

中丹西：牧川

丹 後：筒川、竹野川、福田川、川上谷川、佐濃谷川

氾濫注意水位を超過した観測所（16箇所）

京 都：西高瀬川、山科川、天神川、鴨川

乙 訓：小畑川、小泉川

山城北：古川、長谷川、防賀川下流

山城南：天神川、新川

中丹西：弘法川、牧川

丹 後：小西川、佐濃谷川、筒川

○主な被害状況

河川の溢水

- ・新庄川（京丹後市網野町）→浸水解消
- ・安祥寺川（京都市）→京都市が土砂・流木の撤去完了
- ・白川（京都市）→京都市が土砂・流木の撤去完了
- ・旧安祥寺川（京都市）→土嚢を設置

護岸の一部損壊

- ・弘法川（福知山市篠尾） 護岸欠壊
土嚢設置、盛り土復旧を 16 日中に完了
→18～20 日に出水状況を見ながら矢板を施工予定

(3) 土砂災害等

○土砂災害警戒情報

8 月 14 日 9 時 20 分 京都市左京区、東山区、伏見区、山科区、西京区
向日市、長岡京市 発表

8 月 14 日 9 時 30 分 亀岡市 発表

→8 月 15 日 8 時 55 分すべて解除

○主な被害箇所

土砂、崖崩れ等

- ・京都市東山区 茶わん坂

5 m 程度の石積み擁壁崩落（人的被害なし）

道路に隣接する宅地擁壁が崩落し、道路を閉塞、ガス管破損（復旧工事済みで供給開始準備中）

- ・京都市東山区

清水山墓地において、法面崩壊による墓石の損傷

- ・京都市南区

桂川緑地区久我橋東詰公園において、桂川河岸の園路が一部崩落

- ・京都市山科区

京都市山科区四ノ宮の青葉公園において公園裏土砂崩れ（人的被害なし）

- ・宇治市宇治白川

白川林道で約 100m にかけて土砂流出・冠水

- ・宇治市大久保町

準用河川名木川で約 20m にかけて護岸崩壊

5 避難状況

(1) 避難指示等の状況（最大）

○避難指示

| 市町村名 | 発令世帯数 | 発令者数 |
|------|---------|---------|
| | (単位:世帯) | (単位:人) |
| 京都市 | 67,941 | 135,017 |
| 京丹後市 | 4,873 | 11,272 |
| 合計 | 72,814 | 146,289 |

○高齢者等避難

| 市町村名 | 発令世帯数 | 発令者数 |
|------|---------|---------|
| | (単位:世帯) | (単位:人) |
| 京都市 | 9,535 | 17,053 |
| 福知山市 | 36,524 | 76,633 |
| 綾部市 | 15,397 | 32,579 |
| 宇治市 | 1,742 | 3,294 |
| 宮津市 | 8,373 | 17,185 |
| 亀岡市 | 914 | 2,402 |
| 長岡京市 | 2,499 | 5,830 |
| 八幡市 | 654 | 1,308 |
| 京田辺市 | 758 | 1,689 |
| 京丹後市 | 21,229 | 49,556 |
| 木津川市 | 1,301 | 2,910 |
| 笠置町 | 624 | 1,217 |
| 京丹後市 | 21,229 | 49,556 |
| 和束町 | 1,703 | 3,728 |
| 精華町 | 258 | 681 |
| 南山城村 | 124 | 257 |
| 合計 | 122,864 | 265,878 |

(2) 避難所開設状況

| 市町村名 | 最大開設避難所数 (単位:箇所) |
|-------|---------------------|
| 京都市 | 41 |
| 福知山市 | 47 |
| 舞鶴市 | 5 |
| 綾部市 | 28 |
| 宇治市 | 11 |
| 宮津市 | 12 |
| 亀岡市 | 3 |
| 城陽市 | 0 |
| 向日市 | 0 |
| 長岡京市 | 5 |
| 八幡市 | 5 |
| 京田辺市 | 7 |
| 京丹後市 | <u>63</u> |
| 南丹市 | 0 |
| 木津川市 | 8 |
| 大山崎町 | 0 |
| 久御山町 | 0 |
| 井手町 | 0 |
| 宇治田原町 | 2 |
| 笠置町 | 4 |
| 和束町 | 6 |
| 精華町 | <u>9</u> |
| 南山城村 | 2 |
| 京丹波町 | 13 |
| 伊根町 | 0 |
| 与謝野町 | 0 |
| 合計 | <u>271</u> |

(3) 避難の状況（自主避難者を含む）

| 市町村名 | 最大 | |
|-------|-----------|------------|
| | 避難世帯数 | 避難者数 |
| | (単位:世帯) | (単位:人) |
| 京都市 | - | 239 |
| 福知山市 | 21 | 30 |
| 舞鶴市 | 2 | 2 |
| 綾部市 | 7 | 9 |
| 宇治市 | <u>1</u> | <u>1</u> |
| 宮津市 | 4 | 4 |
| 亀岡市 | 1 | 1 |
| 城陽市 | 0 | 0 |
| 向日市 | 0 | 0 |
| 長岡京市 | 13 | 20 |
| 八幡市 | 6 | 9 |
| 京田辺市 | 5 | 6 |
| 京丹後市 | <u>19</u> | <u>26</u> |
| 南丹市 | 0 | 0 |
| 木津川市 | 2 | 4 |
| 大山崎町 | 0 | 0 |
| 久御山町 | 0 | 0 |
| 井手町 | 0 | 0 |
| 宇治田原町 | 1 | 1 |
| 笠置町 | 1 | 1 |
| 和束町 | 1 | 1 |
| 精華町 | <u>1</u> | <u>1</u> |
| 南山城村 | 0 | 0 |
| 京丹波町 | 7 | 10 |
| 伊根町 | 0 | 0 |
| 与謝野町 | 0 | 0 |
| 合計 | <u>92</u> | <u>365</u> |

※避難者のうち、帰宅困難者の発生状況

なし

6 道路規制状況

(1) 高速道路（詳細は別紙のとおり）

○通行止区間：0箇所

(2) 国管理道路（詳細は別紙のとおり）

○通行止区間：1箇所

(3) 府管理道路（詳細は別紙のとおり）

(4) ○通行止区間：5箇所（うち、被災による規制 4箇所、事前通行規制 1箇所）

(5) ○交通規制区間：1箇所（うち、被災による規制 1箇所）

○主な被害

宇治淀線（宇治市大久保 大久保駅西側。8月13日）

- ・宇治市管理河川の護岸崩落に伴って歩道が約20m崩落。人的被害なし
- ・不安定な標識と張出歩道の撤去が完了し、応急復旧に向け準備中。

国道178号（伊根町蒲入～京丹後市丹後町袖志地内 8月15日）

- ・横断管の損傷による道路陥没が発生していることが確認されたため、通行止め
- ・復旧工法を検討中

(6) 京都市管理道路

○通行止区間：2箇所

○交通規制区間：2箇所

| 市町村名 | 路線名 | 被害状況 | 実施した交通規制内容 |
|------|-----------|------|------------|
| 京都市 | 清水道(茶わん坂) | 崩土 | 通行止 |
| 京都市 | 上黒田貴船線 | 崩土 | 片側交互通行 |
| 京都市 | 牛尾道 | 倒木 | 通行止 |
| 京都市 | 下鴨大津線 | 路肩崩壊 | 片側交互通行 |

(7) 市町村管理道路（京都市除く）

○通行止区間：6箇所

○交通規制区間：0箇所

| 市町村名 | 路線名 | 被害状況 | 実施した交通規制内容 |
|------|--------------|----------------|------------|
| 福知山市 | 市道福知山停車場奥榎原線 | 土砂流入 | 通行止 |
| 綾部市 | 市道宮川線 | 橋梁越水の可能性 | 通行止 |
| 綾部市 | 市道小西池尻線 | 路肩崩壊 | 通行止 |
| 亀岡市 | 保津小橋 | <u>規制水位</u> | 通行止 |
| 京丹波町 | 坂原須川線 | <u>河川増水のため</u> | <u>通行止</u> |
| 城陽市 | 市道8号線 | 道路陥没 | 通行止 |

7 交通機関

(1) 新幹線

現時点でなし

(2) JR 西日本

現時点でなし

(3) 京都丹後鉄道

現時点でなし

(4) その他私鉄

現時点でなし

(5) 京都市営地下鉄

現時点でなし

8 ライフライン

停電（関西電力）

約 3,800 軒（京都市 復旧済み）

約 10 軒（南丹市）

9 文化財の被害状況

国宝

・清水寺境内地（京都市東山区） 斜面崩落

・醍醐寺金堂（京都市伏見区） 金堂扉の一部破損

重要文化財

・東福寺禅堂（京都市東山区） 屋根の瓦等破損

国指定史跡

・南禅寺境内（京都市左京区） 水路の石組崩落

・方広寺大仏殿跡（京都市東山区） 溢水による通路冠水

・随心院（京都市山科区） 書院天井板の一部破損

国指定名勝

・南禅寺（京都市左京区） 水路の閉塞、拝観通路冠水

文化財環境保全地区（府決定）

・高神社（井手町） 参道に倒木

10 農林水産関係

(1) 農作物等

舞鶴市 3件 小豆(浸水)

(2) 農地・農業用施設関係被害

○農地(畦畔崩壊)

京都市西京区 3件

京都市山科区 1件

宇治田原町 1件

笠置町 1件

精華町 4件

亀岡市 2件

福知山市 3件

京丹後市 1件

○農業用施設

ため池(一部陥没等)

・京都市西京区 2件

・亀岡市 1件

・綾部市 1件

水路(法面崩壊等)

・京都市西京区 1件

・京都市右京区 1件

・亀岡市 2件

・京丹後市 3件

道路(路肩崩壊等)

・京都市西京区 2件

・京都市山科区 1件

・宇治田原町 1件

(3) 林道・治山関係被害

○林道関係 2件

- ・京田辺市 1件 法面崩壊、倒木
- ・宇治田原町 1件 路肩崩壊

○治山関係 5件

林地被害

- ・京都市 1件 山腹小崩壊
- ・舞鶴市 1件 法面崩壊等
- ・綾部市 1件 山腹の小崩壊
- ・京丹後市 1件 山腹のクラック発生

治山施設

- ・綾部市 1件 法面崩壊

1 1 公園

- ・山陰海岸国立公園の塩江遊歩道において、上部斜面から崩土、湧水が発生。
- ・山陰海岸国立公園の大向園地遊歩道において、一部崩落あり。