

令和 03 年 08 月 12 日 0951 から的大雨よる被害等の状況について

令和 3 年 08 月 15 日

12 時 00 分 現在

京都府災害対策本部

0 7 5 - 4 1 4 - 4 4 7 5

1 人的被害・住家被害

人的被害	なし
住家被害	17 件（京都市） 住家（計 14 件） 一部損壊 1 棟、床上浸水 3 棟、床下浸水 10 棟 非住家（計 3 件） 床上浸水 2 棟、床下浸水 1 棟

2 孤立集落

なし

3 雨風状況（15 日 8:00 現在）

(1) 時間雨量 20mm 以上を超えた観測所（上位 3 か所）

観測所	時間雨量	降雨時間
桂(国) (西京区)	62mm	2021/08/14 08:00～2021/08/14 09:00
正法寺 (西京区)	57mm	2021/08/14 08:00～2021/08/14 09:00
宇 治	46mm	2021/08/13 17:00～2021/08/13 18:00

(2) 累加雨量 40mm 以上を超えた観測所（上位 3 か所）

観測所	累加雨量	降雨時間
正法寺 (西京区)	330mm	2021/08/13 02:00～2021/08/15 08:00
長岡京(気)	321mm	2021/08/12 23:00～2021/08/15 08:00
桂(国) (西京区)	293mm	2021/08/13 01:00～2021/08/15 08:00

(3) 記録的短時間大雨情報

なし

4 水位状況等

(1) ダム

・大野ダム、日吉ダム、天ヶ瀬ダム、高山ダム：洪水操作なし

(2) 河川の水位状況（府管理河川）

○氾濫危険水位を超過した観測所（6:00 時点）

河川(観測所)	氾濫危険水位	最高水位	超過日時
牧川(福知山市・上川口)	2.10m	2.21m	15 日 2:20

○避難判断水位を超過した観測所

河川(観測所)	避難判断水位	最高水位	超過日時
竹野川(京丹後市・矢田橋)	2.60m	3.77m	14 日 8:10
川上谷川(京丹後市・橋爪橋)	1.30m	1.92m	15 日 1:20

氾濫危険水位を超過した観測所（5 箇所）

京 都：山科川

中丹西：牧川

丹 後：福田川、川上谷川、竹野川

避難判断水位を超過した観測所（11 箇所）

京 都：山科川、天神川

乙 訓：小畑川

山城北：田原川

中丹東：犀川

中丹西：牧川

丹 後：筒川、竹野川、福田川、川上谷川、佐濃谷川

氾濫注意水位を超過した観測所（15 箇所）

京 都：西高瀬川、山科川、天神川、鴨川

乙 訓：小畑川

山城北：古川、長谷川、防賀川下流

山城南：天神川、新川

中丹西：弘法川、牧川

丹 後：小西川、佐濃谷川、筒川

○主な被害状況

・河川状況（溢水 4 箇所）

新庄川（京丹後市網野町）

安祥寺川（山科区、JR 山科駅北側）

旧安祥寺川（山科区、JR 山科駅北側）

白川（左京区）

・公共土木施設被災状況

8月13日

宇治淀線（宇治市大久保 大久保駅西側）

並走する宇治市管理河川の護岸崩落に伴って張出歩道部が約20m崩落
（人的被害なし）

→不安定な標識撤去完了済。応急復旧に向け府、市、NTTで調整中。

8月14日

間人港線（間人トンネル～丹後中学校上交差点）

間人トンネル南側杭口上部で崩土があり、道路上への土砂流出の可能性
があるため通行止め。（施設被害規模不明。人的被害なし）

(3) 土砂災害等

○土砂災害警戒情報

8月14日9時20分 京都市左京区、東山区、伏見区、山科区、西京区
向日市、長岡京市 発表

8月14日9時30分 亀岡市 発表

→8月15日8時55分すべて解除

○主な被害箇所

・土砂、崖崩れ等

京都市東山区 茶わん坂

5メートル程度の石積み擁壁崩落（人的被害なし）

住宅裏側の斜面崩落、道路の一部を閉塞

京都市山科区

京都市山科区四ノ宮の青葉公園において公園裏土砂崩れ（人的被害なし）

城陽市上津屋

道路陥没（市道）〔古川堤防法面〕通行止め

京丹後市丹後町中浜

土砂崩落 幅7m〔田んぼの縁〕

5 避難状況

(1) 避難指示等の状況（最大）

○避難指示

市町村名	避難世帯数	避難者数
京都市	55,230 世帯	109,888 人

京丹後市	4,872 世帯	11, 268 人
------	----------	-----------

○高齢者等避難

市町村名	避難世帯数	避難者数
	(単位:世帯)	(単位:人)
京都市	9, 535 世帯	17, 053 人
福知山市	36, 524 世帯	76, 633 人
綾部市	15, 397 世帯	32, 579 人
宇治市	1, 742 世帯	3, 294 人
宮津市	8, 373 世帯	17, 185 人
亀岡市	914 世帯	2, 402 人
長岡京市	2, 499 世帯	5, 830 人
八幡市	654 世帯	1, 308 人
京田辺市	758 世帯	1, 689 人
京丹後市	21, 229 世帯	49, 556 人
木津川市	1, 301 世帯	2, 910 人
笠置町	624 世帯	1, 217 人
京丹後市	21, 229 世帯	49, 556 人
笠置町	624 世帯	1, 217 人
和束町	1, 703 世帯	3, 728 人
精華町	2, 892 世帯	2, 095 人
南山城村	124 世帯	257 人

(2) 避難所開設状況

市町村名	最大開設避難所数 (単位:箇所)
京都市	41
福知山市	47
舞鶴市	5
綾部市	28
宇治市	11
宮津市	12
亀岡市	3
城陽市	－
向日市	－

長岡京市	0
八幡市	5
京田辺市	7
京丹後市	64
南丹市	0
木津川市	8
大山崎市	0
久御山市	0
井手町	0
宇治田原町	2
笠置町	4
和束町	6
精華町	0
南山城村	2
京丹波町	13
伊根町	－
与謝野町	－
合計	252

(3) 避難の状況（自主避難者を含む）

市町村名	最大	
	避難世帯数	避難者数
	(単位:世帯)	(単位:人)
京都市		239
福知山市	21	30
舞鶴市	2	2
綾部市	7	9
宇治市	0	0
宮津市	4	4
亀岡市	1	1
城陽市	－	－
向日市	－	－
長岡京市	13	20
八幡市	6	9
京田辺市	5	6

京丹後市	9	12
南丹市	－	－
木津川市	2	4
大山崎市	－	－
久御山市	－	－
井手町	－	－
宇治田原町	1	1
笠置町	1	1
和束町	1	1
精華町	－	－
南山城村	0	0
京丹波町	7	10
伊根町	－	－
与謝野町	－	－
合計	80	349

※避難者のうち、帰宅困難者の発生状況
なし

6 道路規制状況

○府管理道路

別紙のとおり

○市町村管理道路（京都市除く）

通行止区間：7 箇所

交通規制区間：1 箇所

市町村名	路線名	被害状況	実施した交通規制内容
舞鶴市	境谷橋	河川水位上昇のため	通行止
綾部市	市道宮川線	橋梁越水の可能性	通行止
綾部市	市道小西池尻線	路肩崩壊	通行止
亀岡市	保津小橋	通行止め	通行止
京丹後市	市道行者鼻線	土砂崩落	通行止
京丹後市	市道神崎宮ノ前線	路肩崩落	通行規制
南山城村	村道大河原多羅尾線	倒木	通行止

南山城村	村道大河原駅大橋線	木津川の増水	通行止
------	-----------	--------	-----

7 交通機関

○ＪＲ西日本（8/14 終日時点）

琵琶湖線 京都～長浜、京都線 京都～高槻、湖西線 京都～近江塩津、
奈良線 京都～木津、嵯峨野線 京都～園部 運転見合わせ

→順次再開予定

○京阪電車大津線 運転見合わせ

→再開

○京都市地下鉄東西線 小野～蹴上 運転見合わせ

→再開

○京都丹後鉄道 運転見合わせ（15 日正午頃まで）

→再開

○叡山電車 修学院～八瀬比叡山口・市原（市原～鞍馬は昨年から運休中）

→再開

8 ライフライン

(1) 停電（関西電力）

京都市内 約 3,800 件（復旧済）

(2) ガス

京都市内清水坂で発生した崩土によりガス管破損（復旧済）

9 その他施設

農業施設被害 京都市 5 件